RELATÓRIO FOTOGRAFICO GINÁSIO DE ESPORTES ALBERTO ÂNGELO SORDI.


Reforma Ginásio Sordi

Processo SGPe nº SCC 5992/2019

Segue relatório fotográfico com dos locais que serão executadas intervenções.

FOTO	RECOMENDAÇÕES
	Execução de corrimãos e guarda-corpos de acordo com a NBR 9050.
	Execução de corrimãos e guarda-corpos de acordo com a NBR 9050.

	Substituição de corrimãos conforme NBR 9050 e normas vigentes.
	Substituição de corrimão conforme NBR 9050 e normas vigentes.
	Execução de corrimãos e guarda-corpos de acordo com a NBR 9050.

	Substituição dos bancos de reversa da quadra esportiva.
	Substituição dos bancos no espaço reservado para a imprensa.
	Instalação de gabines para vestiário.

	Substituição dos bancos no vestiário.
	Substituição dos bancos no vestiário.

Xaxim- SC, 23 de Julho de 2021.

Leticia Pagani

ARQUITETA E URBANISTA – CAU A258844-7